

Dimensionsområde

G 1/2-G 4

Material

Varierande

Användningsområde

Detta dokument beskriver våra tillbehör och reservdelar gångbara till vårt sortiment av mässingskulventiler.

Tillbehör och varianter

Vred, spak, spak i rostfritt, låsning, spindelförlängning och kopplingar.

Alternativa ventiler:

Se 3600/3601/3602/3605/3606/3700/3701/3702 för ventiler med invändig gänga.

Se 3611/3711 för ventiler med lödkopplingar.

Se 3613/3614/3713/3714 för ventiler med klämringsskoppling.

Se 3712 för ventiler med presspex kopplingar.

Se 3616/3716 för ventiler med släta pressändar.

Märkning

Spak har Armatec logo.

Spak med grått överdrag används normalt för 36xx serien.

Spak med blått överdrag används normalt för 37xx serien.




AT 3605




AT 3601

Beställningsnyckel

Ventiltyp	Består av		
	Ventil	Mutter	Anslutning
3611-12	3611UK1 0	5482A10 Mutter (2st)	5482B12 Mässing lödhylsa (2st)
3611-15	3611UK1 5	5482A15 Mutter (2st)	5482B15 Mässing lödhylsa (2st)
3611-18	3611UK2 0	5482A20 Mutter (2st)	5482B18 Mässing lödhylsa (2st)
3611-22	3611UK2 0	5482A20 Mutter (2st)	5482B22 Mässing lödhylsa (2st)
3611-28	3611UK2 5	5482A25 Mutter (2st)	5482B28 Mässing lödhylsa (2st)
3611-35	3611UK3 2	5482A32 Mutter (2st)	5482B35 BMässing lödhylsa (2st)
3611-42	3611UK4 0	5482A40 Mutter (2st)	5482B42 Mässing lödhylsa (2st)
3611-54	3611UK5 0	5482A50 Mutter (2st)	5482B54 Mässing lödhylsa (2st)
3611V42	3611UK4 0	5482A40 Mutter (2st)	5482B42 Mässing lödhylsa (2st)
3611V54	3611UK5 0	5482A50 Mutter (2st)	5482B54 Mässing lödhylsa (2st)
3616-12	3611UK1 0	5482A10 Mutter (2st)	5484-12 Mässing slät pressända (2st)
3616-15	3611UK1 5	5482A15 Mutter (2st)	5484-15 Mässing slät pressända (2st)
3616-18	3611UK2 0	5482A20 Mutter (2st)	5484-18 Mässing slät pressända (2st)
3616-22	3611UK2 0	5482A20 Mutter (2st)	5484-22 Mässing slät pressända (2st)
3616-28	3611UK2 5	5482A25 Mutter (2st)	5484-28 Mässing slät pressända (2st)
3616-35	3611UK3 2	5482A32 Mutter (2st)	5484-35 Mässing slät pressända (2st)
3616-42	3611UK4 0	5482A40 Mutter (2st)	5484-42 Mässing slät pressända (2st)
3616-54	3611UK5 0	5482A50 Mutter (2st)	5484-54 Mässing slät pressända (2st)
3616V42	3611UK4 0	5482A40 Mutter (2st)	5484-42 Mässing slät pressända (2st)
3616V54	3611UK5 0	5482A50 Mutter (2st)	5484-54 Mässing slät pressända (2st)



AT 3611



AT 3613